





XL PERFORATOR



ONTGREND DE METALEN KLEMMETJES...
...DOOR OP HET ZWARTE DEEL VAN DE HENDEL TE DRUKKEN



ZET DE PAPIERSCHUIF OP 8,5



EN DE BOORGATEN OP:

-5,5 & -1 & +5,5 & +10



SCHUIF HET PAPIER VANAF DEZE ZIJDE IN DE PERFORATOR

